

Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31

Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.

pH 13

У вигляді концентрату



Made in Germany



Властивості

- Високоєфективний засіб для чищення високим тиском
- Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- Приємний, свіжий аромат.
- Не містить фосфатів
- Не містить силікону
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Розпилювальні установки

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання, Прибирання в тваринницьких приміщеннях, Очищення бочок
Автосалон і автомайстерня.	Миття кузова автомобіля/двигуна, Очищення деталей, Очищення фасадів.
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Промисловість	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Миття кузова автомобіля/двигуна
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Миття кузова автомобіля/двигуна
Харчова промисловість	Продовольчі контейнери
Клінінг	Очищення фасадів.

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
2,5 л	4 шт.	6.295-584.0
10 л	1 шт.	6.295-068.0
20 л	1 шт.	6.295-069.0
200 л	1 шт.	6.295-422.0
1000 л	1 шт.	6.295-072.0


Використання

Апарати високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час контакту 1-5 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Ретельно промити поверхню чистою водою
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.



Вказівки до застосування

- Перевірити на непомітній ділянці на сумісність з матеріалом.
- Не застосовувати на пофарбованих поверхнях
- Не дайте миючому засобу висохнути.
- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.
- Від 140 ° C, не застосовувати дозування менш ніж на 4%

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікаряю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+3	1.5 – 10 %	Стійкі	180 м²
1000 мл	Розпилювальні установки		25 %	Середньої інтенсивності	180 м²