

# Sturmaxo

PROFESSIONAL

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ.  
АКУМУЛЯТОРНИЙ  
УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ



CDM3204CRI



## Зміст

Опис .....	3
Зовнішній вигляд .....	4
Комплект поставки .....	4
Технічні характеристики .....	5
Правила техніки безпеки .....	6
Правила експлуатації обладнання .....	10
Технічне обслуговування обладнання .....	13
Гарантійне зобов'язання .....	14

### Увага!

**Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!**

**Опис**

Шановний покупець!

Компанія **Sturmaxo** висловлює Вам свою глибоку вдячність за придбання акумуляторного гвинтокрута нашої марки.

Акумуляторний гвинтокрут з функцією удару призначений для закручування кріпильних виробів (шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів і гайок).

**Увага!** Акумуляторні інструменти **Sturmaxo** відносяться до побутового класу інструмента.

**УВАГА!** Дотримуйтесь наступного режиму роботи з гвинтовертом! Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути інструмент, поновити роботу можна через 5 хвилин. Рекомендується працювати з інструментом не більше ніж 20 годин на тиждень.


Вироби торгівельної марки **Sturmaxo** постійно удосконалюються й поліпшуються. Тому технічні характеристики й дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.



Уважно вивчите дану інструкцію по експлуатації та технічному обслуговуванню. Зберігаєте її в захищеному місці.

## Зовнішній вигляд

1. Квадрат 1/4"
2. Реверс
3. Ручка
4. Скоба
5. Підсвічування
6. Пускова кнопка
7. Налаштування швидкості та вибір режиму роботи



## Комплект поставки

- Скоба- 1шт  
Фіксуючий гвинт - 1шт  
USB LED-ліхтарик (1 шт)

**Технічні характеристики**

<b>Параметри / Моделі</b>	<b>CDM3204CRI</b>
Акумуляторна батарея	Li-Ion(літій-іон)
Напруга, В	20
Число обертів холостого ходу, об/хв	0-1200/0-1900/0-2500/0-3200
Максимальний крутний момент, Нм	60/120/180/230
Число ударів на холостому ході, уд/хв	0-1400/0-2200/0-3000/0-4000
Діаметр патрона мм(")	шестигранник 6,35 ( 1/4 )
Вага, кг	1,05

Значення рівня шуму та вібрації відповідно до ДСТУ EN 62841-2-2:2016

Рівень звукового тиску  $L_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 69

Невизначеність  $K_{pA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Рівень звукової потужності  $L_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 80

Невизначеність  $K_{WA}$  дБ(A) (dB(A)) 3

Величина вібрації  $a_h$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 3,845

Невизначеність  $K$  м/с<sup>2</sup> (m/s<sup>2</sup>) 1,5

Об'єкт декларації відповідає вимогам таких технічних регламентів:

Технічний регламент безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013р. №62.

ДСТУ EN ISO 11806-1:2014 (EN ISO 11806-1:2011, IDT);

ДСТУ EN ISO 12100:2016 (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT).

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні затверджений ПКМУ від 10 березня 2017р. №139

## **Правила техніки безпеки**

### **Робоче місце.**

Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Захаращені й погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте акумуляторні інструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази, пил. Акумуляторні інструменти створюють іскри, які можуть привести до загоряння пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих акумуляторних гайковертів. Не відволікайтеся при роботі – це може викликати втрату контролю й стати причиною травми.

### **Електробезпеність.**

Не піддавайте акумуляторні інструменти впливу дощу або іншої вологи. Вода, що потрапила в акумуляторний гайковерт, значно збільшує ризик удару струмом. Обережно обходьтесь з електрошнуром зарядки акумуляторного інструмента. Не використовуйте шнур для перенесення інструмента. Не тягніть за шнур для витягування штепселя з розетки. Оберігайте шнур від високої

температури, масляних рідин, гострих граней. При виявленні ушкодження шнура, замініть шнур негайно. Ушкоджений шнур збільшує ризик удару струмом.

### Особиста безпека.

- Будьте уважні, постійно стежте за тим, що Ви робите при роботі з акумуляторним інструментом. Не використовуйте акумуляторний гайковерт у той час, коли Ви стомлені або є під впливом ліків або засобів, що сповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може привести до серйозної травми.
- Носите відповідний одяг. Тримайте ваше волосся, одяг, і рукавички далеко від частин, що рухаються. Руки повинні бути вільними, сухими й чистими від слідів маслянистих речовин. Уникайте раптового включення.
- Тримайте надійну рівновагу. Використовуйте гарну опору й завжди тримайте надійно баланс тіла. Належна опора й баланс дозволяють забезпечити надійний контроль над акумуляторним гайковертом у несподіваних ситуаціях.
- Використовуйте спецодяг, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри.
- Використовуйте шумопоглинаючі навушники при використанні інструмента протягом тривалої роботи. Тривала дія шуму високої інтенсивності може стати причиною втрати слуху.
- Завжди носіть захисні окуляри при використанні цього інструмента. Використовуйте респіратор для роботи, при якій утворюється пил.
- Дозволяється використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки «*Sturmaxo*», зарядні пристрої інших виробників можуть стати причиною загоряння.

- Дозволяється використовувати тільки акумуляторні батареї торгівельної марки «*SturmaxD*», акумуляторні батареї інших виробників можуть стати причиною загоряння.
- Не перевантажуйте акумуляторний інструмент, використовуйте виріб строго по призначенню.
- У процесі зберігання, регулювання або заміни насадок необхідно від'єднати акумуляторну батарею від виробу, кнопка перемикача «Вкл/Викл» повинна перебувати в положенні вимкнення. Це знижує імовірність випадкового включення.
- У процесі зберігання тримайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів: скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів - і інших невеликих металевих предметів, які можуть привести до зіткнення внутрішніх частин акумуляторної батареї, що веде до іскріння й можливого загоряння.
- У випадку заклинювання негайно вимкніть виріб, поміняйте напрямок обертання, натисніть на кнопку «Вкл/Викл» і не поспішаючи потягніть виріб на себе.
- Суворо забороняється торкатися руками обертових патрона або насадок.

### **Акумуляторна батарея / зарядний пристрій.**

- Щоб уникнути поломок акумуляторної батареї ми рекомендуємо Вам використовувати тільки зарядні пристрої торгівельної марки *SturmaxD*.
- Забороняється використовувати зарядні пристрої, що мають поломки.
- Забороняється проводити зарядку в сухих або вологих приміщеннях. Не залишайте зарядний пристрій під дощем або снігом.
- Ви можете ознайомитися з температурними обмеженнями по застосуванню акумуляторної батареї на наявній на ній кольоровій наклейці.



- Не торкайтеся незахищеними частинами тіла витеклої з акумуляторної батареї рідини. У випадку влучення швидко промийте водою з милом, потім лимонним соком або оцтом. У випадку влучення в очі, їх необхідно промивати водою протягом не менш 10 хвилин, а потім звернутися до окуліста.
- У процесі зарядки, акумуляторна батарея й зарядний пристрій нагріваються.
- Не заряджайте акумуляторну батарею, якщо температура навколишнього середовища або самої батареї нижче 0° С або близько +45°С .

**Зверніть особливу увагу:**

- Зберігайте акумуляторну батарею вдалині від металевих предметів.
- Не розташовуйте акумуляторну батарею поблизу від гарячих предметів.
- Не кидайте її у вогонь або воду!
- Не розбирайте акумуляторну батарею!

## Правила експлуатації обладнання


### Зняття акумуляторного блока, встановлення

#### Зняття

Натисніть на кнопку блокування акумулятора (2) та витягніть акумулятор до від'єднання батареї. (Мал.1)

#### Встановлення


Вставте акумулятор в гайковерт поки не почуєте клацання. Це означає, що кнопка блокування акумулятора (2) заблокувала акумулятор.



**Увага:** Переконайтесь, що дві направляючі (3) на акумуляторі співпали з направляючими на інструменті (1).

## Зарядка акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій до розетки живлення. Індикатор (1) загориться зеленим.
2. Вставте батарею в зарядний пристрій. Індикатор (4) засвітиться червоним.
3. Індикатор (1) засвітиться зеленим після повного заряду.



Мал.2

**УВАГА:** Переконайтеся, що дві направляючі (2) в корпусі акумулятора співпали з направляючими (3) в зарядному пристрої.

## Завинчування

### Налаштування швидкості та вибір режиму роботи

Двигун оснащений електронним регулюванням оборотів. Швидкість встановлюється натисканням кнопки



на панелі керування. Електронне регулювання обертів активується короткочасним натисканням спускового гачка. Якщо горить один червоний світлодіод, двигун налаштований на швидкість 1, два червоні світлодіоди - на швидкість 2, три червоні світлодіоди - на швидкість 3, чотири червоні світлодіоди - на швидкість 4. Різні швидкості мають різну частоту удару і різний крутний момент:

Режим швидкості	Швидкість холостого ходу, об/хв	Частота ударів, уд/хв	Крутний момент, Н·м
1	0-1200	0-1400	60
2	0-1900	0-2200	120
3	0-2500	0-3000	180
4	0-3200	0-4000	230



Кнопка  необхідна для встановлення різних режимів роботи з інструментом.

**УВАГА!** Під час встановлення режимів дотримуйтесь наступних інструкцій.



Підходить для роботи з деревиною. Спочатку інструмент рухається на низькій швидкості, а після активації функції удару швидкість збільшується до максимальної.




Підходить для роботи із тонкою металевою поверхнею. Інструмент обертається на низькій швидкості та автоматично зупиняється після завершення свердління.



Підходить для роботи із товстими металевими поверхнями. Інструмент обертається на максимальній швидкості. Ця функція корисна для запобігання поломці гвинта.

### Встановлення функції AUTOSTOP

Щоб встановити цю функцію, переведіть інструмент у режим реверсу, потім натисніть кнопку .

Червоним загориться функція AUTOSTOP . Інструмент почне обертатись на високій швидкості. Після ослаблення гвинта швидкість стане низькою — це запобігає послабленню та викиданню гвинта.


### Встановлення оснастки

1. Потягніть муфту тримача на себе (1).
2. Вставте біту (2) у шестигранний отвір паза.
3. Відпустіть напрямну втулку, і вона повернеться у вихідне положення.
4. Щоб зняти біту, виконайте дії, протилежні до встановлення біта.

**УВАГА!** При видаленні гнізда або біти з інструменту уникайте контакту зі шкірою та використовуйте належні захисні рукавички під час захоплення гнізда. Аксесуари можуть бути гарячими після тривалого використання.

**УВАГА!** Приєднуйте електроінструмент до гвинта або гайки, лише якщо він вимкнений.

**УВАГА!** Крутний момент залежить від тривалості накопичення дії. Максимальний досягнутий крутний момент, виходить із суми всіх індивідуальних крутних моментів, отриманих в результаті ударів. Чим довше інструмент включений, тим вище значення накопиченого крутного моменту. Максимальний крутний момент досягається приблизно через 45 секунд. Фактичний досягнутий момент затягування завжди повинен перевірятися динамометричним ключем.



### Технічне обслуговування

**УВАГА!** Перед початком будь-яких робіт з обслуговування інструменту від'єднайте його від електроживлення.

Оберегайте інструмент від ударів і підвищеної вібрації, а також потрапляння на корпусні деталі масла і мастил. Періодично перевіряйте кріплення. Якщо болти ослабли - затягніть їх негайно, щоб уникнути серйозного пошкодження інструменту та отримання травми.

Періодично перевіряйте шнур електроживлення зарядного пристрою. Якщо кабель пошкоджений -

відремонтуйте в найближчому авторизованому сервісному центрі.

Тримайте вентиляційні отвори чистими. Очищайте періодично всі частини інструменту від пилу і бруду. Використання деяких засобів для чищення як бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасові частини.

При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може привести до поломки електроінструменту або травмування.

Обслуговування електроінструмента повинно виконуватись тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів *SturmaxD*. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструмента і травмування.

### **Гарантійне зобов'язання**

На електроінструмент *SturmaxD* поширюється гарантія відповідно до терміну, зазначеному в гарантійному талоні.

Термін придатності: 5 років з дати виробництва

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ «Про захист прав споживачів»

## Гарантія поширюється на



Термін гарантії	Опис товару
36 місяців	Sturmax професійна серія
24 місяця	Sturmax
12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель \_\_\_\_\_

**АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Заводський номер \_\_\_\_\_

Назва торгової організації \_\_\_\_\_

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

Підпис покупця \_\_\_\_\_

Штамп торгової організації \_\_\_\_\_

## Умови гарантії

Шановний Покупця! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див. табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.\*

### Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних uszkodженнями набутими при транспортуванні, неправильними збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушення правил інструкції з експлуатації, включуючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.\*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змашення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зривані шліхи гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).\*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.\*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кофухи, відбійні шитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.\*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.\*
10. При наявності механічних зовнішніх uszkodжень (тріщини, виїтчини корпуса, пластикових захисних кофухів), а також механічних uszkodжень ступорів редукторів, перемикачів режимів роботи.\*
11. При наявності uszkodження шнурка живлення або штепсельної вишки, що виникли в результаті багатозаповного перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – шитки, фільтри, мастило, ремені, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.\*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – парони для дринів, гайки для абразивних і відрідних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилки, шпудлі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, шитки, приводні ремені, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозащобіжника та високовольтних трансисторів на інвенторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурі нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрипли та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.\*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистіння та інші роботи по догляді інструмента.

\* - є авторизованим сервісним центром.



**Клієнтський талон****Відривний талон****Клієнтський**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

**Відривний талон**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

**Клієнтський**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

**Відривний талон**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

**Клієнтський**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

**Відривний талон**Модель **ГВИНТОКРУТ CDM3204CRI**

Дата продажу (рік,міс.,число) \_\_\_\_\_

Заводський номер \_\_\_\_\_

Дата прийому \_\_\_\_\_

Дата повернення \_\_\_\_\_

вид ремонту \_\_\_\_\_

Назва ремонтної організації \_\_\_\_\_

П.І.Б. майстра \_\_\_\_\_

Штамп майстерні \_\_\_\_\_

## Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Олександрійський	Петропавлівська Борщаківка вул.Собоєва, 7-5	(089) 374-39-39; (044)221-85-35; (099)338-88-64
2	Київ	ФОП Заслоновий	ринок Юність, вул.С. м. 49	(089) 811-88-48
3	Київ	ФОП Хуковий	вул.Миропільська,29	(044)544-17-29; (044)331-58-99
4	Київ	ФОП Хуртовий	вул.П.Курбаса, 17	(044)27497-985; (044)27497-98
5	Київ	ФОП Панамо В.В.	м.Київ,проспект С.Бандери 16	068-870-70-74; м. 089-300-86-04;068-239-06-80;
6	Біла Церква	ФОП Карпушко	вул.Лавренюк, 17 мкр."Воло-Буг"	067-288-22-99
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул.Ремаркова, 3	(0455) 3-96-79; 067-5047-9-89
8	Березняк	ФОП Бірнова	м.Березняк,б-р Незалежності,51д, (Територ. ЗАО Вовар,2-д, т.м.с.с.т)	044-462-04-02;097-945-745; 097-186-90-90
9	Березняк	ФОП Матвєєво	м.Березняк,вул.Лінійська,51 мкр.ЕКОПЕНТИК	(050)984-57-20; (06)1531-41-84
10	Винниця	ФОП Варенюк	вул.Шкляра 45	(0432)262478; 097-565-53-88
11	Віншава	ФОП Погоршак	вул. Київська, 12	067-784-79-84;065-702-28-95
12	Житомир	ФОП Педія М.В.	вул.Малицька,10	067-392-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ "Запоріжжінструмент"	вул. Крушова 34, с.с.м.а. 4а	(067)797-77-65; 069-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент-юФ	м.Івано-Франківськ,вул.Сучас,б/д,28,корп.3	066-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Пилинов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46;066-431-08-03
16	Кіровоград	ТОВ "Вангута інструмент"	вул. Олександрія Поляк (Олександрівка) 25а.	066-158-58-73; 095-546-57-56
17	Конотоп	МФП "Гранта-Інструмент-ФОП Ільїна	вул.Червоної каліни, 2	(067)428-82-28
18	Кременчук	ФОП Курієнко П.С.	вул.Таченка,12	(050)330-98-87
19	Львівська обл. м. Рубіжів	ФОП Гітченко	пр-т Миру,38	(050)184 87 83
20	Львів	ФОП Форостин	Завоювальний ринок,вул.Карпенка-Короно, буд.1, мкр. №8	(099) 402-39-70
21	Львів	ФОП Пилинов	вул.Корбашова,2	(069)545-84-43
22	Львів	ФОП Сталє Б.І.	Матань-наїсторія "Тадз"	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Тархова	вул. Зелена, 238	(067)540-55-22
24	Миколаїв	ФОП Юрчак	пр.Центральний, 2	(0512)71-07-12; (097)629-71-44
25	Одеса	ФОП Биков Г.І.	м.Одеса,вул.Пішча,1	(068)901-55-01
26	Миколаїв	СП ДА-Інструмент	ФОП Новосілка м.Миколаїв, вул.1-гоПодільська 62	0512-709-925; 068-733-27-97
27	Одеса	Серакс-СТУМ	вул.Траєволицька шосе,15А	(067) 448-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Наталю Л.	м.Б.Дністроросий,вул.Михайлівська,4,мкр. "Світкан"	(067)358-99-97
29	Одеська обл. м.Черноморськ	ФОП Спробілякчий В.В.	м.Черноморськ, р-к "Світлос" вул.Комсомольська,2а	067-588-32-19;093-989-90-57
30	Полтава	ФОП Гривчино	Центральний р-к, пав.№7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Євачальч	вул. Бєла, 16	(0362) 40-05-56; 093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Хурковський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Відківська,29	066-521-12-82
33	Рівненська обл. м.Здоубнів	ФОП Кочуча В.В.	м.Здоубнів,вул.Незалежності,42	066-709-03-37
34	Суми	СП Зніс - ФОЛДарьянова	СП Зніс - Інтернаціоналісти 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ТОВ ТТ ДРС-Керівник	м.Суми,вул.Карлівська ,12	(0542) 859-042;36-04-89
36	Тернопіль	ТОВ ТТ ДРС-Керівник	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18; 096-848-86-77
37	Хмельницький	ФОП Пилинов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулоч.ч.І Мирний, 20 с.м.а. № 25	(067) 338-40-515
38	Черкаси	ФОП Мєдведєво	вул.Бєлгородська,289	063-233-83-83
39	Черкаси	ТОВ "Полікор"	вул.Гомола 146/10	(0472)54-05-63
40	Чернівець	ФОП Рудак	пр-т Миру, 233	0462-93-06-63; 094-98-81-663
41	Чернівець	ФОП Бойкєстєвєва К.М.	вул.СєвєроБуковська, 73	(0462) 614-800; 090-846-14-89
42	Чернівець	ФОП Нагорний О.В.	вул.Шевченка,11 мкр. "СЕРГ"	053 917 17 02; 098 578 88 47
43	Чернівецька обл. м.Чунь	ФОП Курієнко Д.М.	пр.Лєвєнко, 199а	0462-614-889; 093-54-3900
44	Чернівецька обл. м.Бєлєвчє	ФОП Кєвєла О.П.	16700, м.Чунь,вул.Воскрєсєвська, 34/2	066-719-44-33
45	Чернівецька обл. м.Городишє	ФОП Сєвєда К.П.	вул.Шевченка,11 мкр. "СЕРГ"	063-148-18-47; м.Жидань, 053 937 50 80; (097) 812-52-44
46	Чернівецька обл. м.Городишє	ФОП Сєвєда К.П.	вул.Шевченка,5 м.к. Дєвочєнок	(068) 540-50-01
47	Чернівецька обл. м.Городишє	ФОП Явєнок	м.Чернівець,вул.Івана Мєзєли,33	(0462) 66-36-61; (066) 185-25-52; (097) 603-29-03
48	Чернівецька обл. м.Городишє	ФОП Шєвєнєвє О.А.	пр-т Миру, 95	0462-729-068; 068-744-112; 073-461-80-33
49	Хуст	Хуст Закарпат. обл. ФОП Тома М.	м.Чернівці, ТЛ Діагност.Промислова,7,абс.№3	(033) 440 94 42; (068) 339 82 12; (099) 165 42 12
			м.Хуст, вул. Лаврєвська 83 магазин "Stop Tools"	(096)488-67-99

# Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортер:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

**080 033 25 23**

(безкоштовно по Україні)

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ**

